

Релейные стабилизаторы напряжения серии РСН



Релейный стабилизатор напряжения
Выходная мощность, ВА

■ Назначение и применение

Предназначены для поддержания стабильного напряжения в однофазных сетях напряжением 220В, частотой 50Гц для питания электроприборов бытового назначения.

■ Соответствие стандартам

ДСТУ 4467-1:2005,
ДСТУ CISPR 14-1:2004,
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004,
ДСТУ EN 61000-3-2:2005,
ДСТУ CISPR 14-2:2007

■ Условное обозначение

PCH - XXX

■ Преимущества

- Широкий диапазон входного напряжения 130-260В.
- Высокое быстродействие – не более 15мс.
- Высокий КПД – 98%.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Отсутствие искажения синусоидальной формы выходного напряжения.
- Отключение нагрузки при перегреве трансформатора выше 120°C.
- Функция задержки включения нагрузки до 150с для нормализации напряжения.
- Наличие в конструкции трансформаторов торOIDальных сердечников повышенной добротности позволило увеличить КПД и максимально уменьшить весогабаритные показатели устройства.
- Режим «байпас», позволяющий отключить режим стабилизации (для моделей выше 3кВА, включительно).
- Практически бесшумные в работе.


■ Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальное выходное напряжение, В AC 50Гц | 220±8% |
| Число фаз | 1 |
| Холостой ход, В | 130-260±2% |
| Время переключения, мс | ≤15 |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 |
| Индикация | «МЕРЕЖА», «НАВАНТАЖЕННЯ ВИМКНЕНЕ», «ЗАХИСТ» |
| Защита от повышенного напряжения, откл. при | $U_{max} \geq 260V \pm 2\%$ |
| Защита от пониженного напряжения, откл. при | $U_{min} \leq 130V \pm 2\%$ |
| Защита от перегрева трансформатора, откл. при | $\geq 120^{\circ}C$ |

| | |
|--|---|
| Защита от перегрузки по току | Автоматический выключатель для моделей 3000, 5000, 8000, 10000. |
| Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления | ≤150 сек |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | -20...+40 |
| Температура хранения, °C | -30...+45 |
| Атмосферное давление, кПа | 84...106,7 |
| Относительная влажность, % | ≤95 (при 30°C) |

«Ассортимент

| Модель | Выходная мощность, ВА | Габариты, мм | Вес, кг |
|-----------|-----------------------|--------------|---------|
| PCH-500 | 500 | 210x115 x155 | 2,9 |
| PCH-1000 | 1000 | 240x130 x175 | 3,5 |
| PCH-1500 | 1500 | 245x145 x190 | 4,8 |
| PCH-2000 | 2000 | 245x145 x190 | 5,3 |
| PCH-3000 | 3000 | 410x225 x260 | 9,9 |
| PCH-5000 | 5000 | 410x225 x260 | 12,5 |
| PCH-8000 | 8000 | 410x225 x260 | 15,3 |
| PCH-10000 | 10000 | 410x225 x260 | 18,4 |



 Элементы управления и индикации

| | | |
|-----------|--|---|
| 1 | Сетевой выключатель | Включение электропитания для моделей PCH-500, PCH-1000, PCH-1500, PCH-2000 |
| 2 | Кнопка «Рестарт» | Защита от перегрузки для моделей PCH-500, PCH-1000, PCH-1500, PCH-2000 |
| 3 | Клемма | Защитное заземление для моделей PCH-500, PCH-1000, PCH-1500, PCH-2000 |
| 4 | Автоматический выключа- тель | Защита от перегрузки и включение электропитания стаби- лизатора для моделей PCH-3000, PCH-5000, PCH-8000, PCH- 10000 |
| 5 | Автоматический выключа- тель «БАЙПАС» | Включение обходной цепи электропитания при отключен- ном автоматическом выключателе «МЕРЕЖА» (поз.4) и бло- кировка защиты при включенном автоматическом выключа- теле «МЕРЕЖА», для моделей PCH-3000, PCH-5000, PCH-8000, PCH-10000. |
| 6 | «Вхід» Сетевой кабель | Подключение входной цепи для моделей PCH-500, PCH-1000, PCH-1500, PCH-2000 |
| 7 | Индикатор «Мережа» | Индикация включения стабилизатора |
| 8 | Индикатор «Навантаження вимкнене» | Индикация состояния отключения выходной цепи. |
| 9 | Индикатор «Захист» | Индикация предельного напряжения стабилизации (верхне- го и нижнего порога) и включение блока защиты. |
| 10 | Вольтметр | Индикация величины входного напряжения |
| 11 | Вольтметр | Индикация величины выходного напряжения |
| 12 | Кнопка «ЗАТРИМКА ВМИ- КАННЯ» | Включение функции задержки включения нагрузки не более 150 секунд при нажатой кнопке. |
| 13 | Кнопка «Підсвічування» | Подсветка вольтметров(нажатое положение). |
| 14 | Розетка выходной цепи с заземлением | Подключение электропотребителей, с проводом заземле- ния в сетевом кабеле |
| 15 | Розетка выходной цепи без заземления | Подключение электропотребителей, оснащенных клеммой на корпусе |
| 16 | Клеммная колодка | Подключение входных, выходных и заземляющих кабелей для моделей PCH-3000, PCH-5000, PCH-8000, PCH-10000 |
| 17 | Вентилятор | Принудительное охлаждение для моделей PCH-8000, PCH- 10000 |

РЕКОМЕНДАЦІИ ПО ВИБОРУ СТАБІЛІЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

При выборе стабилизатора напряжения необходимо определить общую мощность подключаемой к стабилизатору нагрузки (перегрузка стабилизатора не допускается!).

Для этого нужно просуммировать максимальные мощности отдельных устройств. Однако следует учитывать тот факт, что устройства с электродвигателями при включении потребляют мощность, в несколько раз превышающую номинальную. Как правило, номинальная и пусковая мощности указываются в инструкции по эксплуатации устройства. При отсутствии данных о пусковой мощности, последнюю можно определить как четырехкратную номинальную.

Также при расчете суммарной мощности необходимо принять во внимание существование полной, активной и реактивной мощности. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая устройством, состоящая из активной и реактивной мощности. Устройства-потребители электроэнергии всегда имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.

При активной нагрузке вся потребляемая энергия преобразуется в тепло (пример: обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.).

Реактивная составляющая мощности не выполняет полезной работы, она расходуется на создание магнитных полей в индуктивных приемниках, циркулируя между источником и потребителем.


Полная мощность всегда указывается в вольт-амперах (ВА), активная - в ваттах (Вт), реактивная - в варах (ВАр).

Как правило, мощность стабилизатора приводится в вольт-амперах или киловольт-амперах (кВА), в то время как мощность потребления в большинстве случаев указывается в ваттах или в киловаттах (кВт). Эти две величины связаны между собой коэффициентом мощности cosφ:

$$Bt = BA \times \cos\phi$$

Если коэффициент cosφ неизвестен для данного устройства, то для приблизительного расчета мощности можно принять cosφ=0,75-0,8.

Также при выборе стабилизатора напряжения необходимо учитывать минимально возможное напряжение в конкретной сети. При снижении входного напряжения выходная мощность стабилизатора снижается (см. график).



При длительной работе стабилизатора при входном напряжении менее 170В возможна перегрузка стабилизатора по току. Это приводит к значительному нагреву токоведущих частей, прежде всего трансформаторов, что может привести к выходу стабилизатора из строя.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется выбирать мощность стабилизатора применительно к максимально возможному диапазону изменения сетевого напряжения и с 25-30% запасом от полной потребляемой мощности нагрузки. Это обеспечивает штатный режим работы стабилизатора и увеличивает его срок службы. Также для определения типа стабилизатора желательно в течение нескольких дней проконтролировать реальное состояние электрической сети, а именно:

- проверить уровень напряжения сети,
- максимальную величину изменения напряжения,
- замерить минимальное напряжение в момент пиковых нагрузок на сеть.
- частоту возникновения скачков напряжения.

— ПРИМЕР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ СТАБИЛИЗАТОРА

В постоянном режиме работают холодильник (300Вт), телевизор (400Вт), кондиционер (1000Вт), магнитола (100Вт), электролампы освещения (200Вт).

Суммарная мощность составляет: $300+400+1000+100+200=2000\text{Вт}$.

Одновременно с приведенными электроприборами могут подключаться: утюг (1000Вт), пылесос (800Вт), электрочайник (1000Вт). В этом случае общая нагрузка может увеличиваться на 800-2800Вт.

Максимальная суммарная мощность составит $2000+2800=4800\text{Вт}$.

Прибавим к полученной общей мощности потребителей 25% и получим мощность стабилизатора: $4800+25\%=6000\text{Вт}$.

С учетом реактивной составляющей $6000\text{Вт}/0,8=7500\text{ВА}$.

Таким образом, при одновременной работе перечисленных приборов, необходим стабилизатор мощностью не менее 7,5кВА.

При необходимости подключения к стабилизатору максимальной расчетной нагрузки, рекомендуется выходить на максимальную мощность постепенно - включать электроприборы не все одновременно, а по очереди.

Для правильного расчета полной мощности необходимо руководствоваться только конкретными значениями для каждого электроприбора, что позволит выбрать стабилизатор с оптимальными характеристиками.